


МЗТА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОЙ АВТОМАТИКИ"

Прибор регулирующий
с импульсным выходом

МИНИТЕРМ.0-У.2

Техническое описание и инструкция по эксплуатации
гЕ 3.222.096 ТО



1997 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	_____
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	_____
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	_____
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА	_____
4.1. Конструкция и установка на щите	_____
4.2. Функциональная схема	_____
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОПЕРАТОРА	_____ 7
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАЛАДЧИКА	_____ 7
7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ	7

РИСУНКИ

- Рис. 1. Габаритные и установочные размеры
Рис. 2. Функциональная схема прибора МИНИТЕРМ. 0-У.2
Рис. 3. Схемы подключения аналоговых и дискретных входных сигналов
Рис. 4. Варианты подключения выходных цепей и цепей интерфейсной связи

ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации регулятора МИНИТЕРМ 300.01 (Пр 3.222.060-03 ТО)

1. ВВЕДЕНИЕ

Комплекс приборов регулирующих с импульсным выходом **МИНИТЕРМ-У.2** разработан на базе регуляторов микропроцессорных **МИНИТЕРМ 300**.

Приборы серии **МИНИТЕРМ-У.2** выполняют все функции регуляторов серии **МИНИТЕРМ 300** (см. технические описания и инструкции по эксплуатации (ТО) на регуляторы этой серии), обеспечивая дополнительно:

- ⇒ усиление по мощности для управления непосредственно однофазным электродвигателем исполнительного механизма либо мощным пусковым устройством;
- ⇒ гальваническую изоляцию выходных цепей;
- ⇒ ручное управление и индикацию положения исполнительного механизма, независимые от регулятора **МИНИТЕРМ 300**;
- ⇒ сигнализацию отказа и предельных отклонений при помощи встроенных реле;
- ⇒ питание непосредственно от сети 220 В, 50 (60) Гц;
- ⇒ подключение внешних соединений к клеммнику с винтовыми зажимами, без трудоемкой распайки штепсельного разъема.

В состав комплекса входят приборы:

- ♦ **МИНИТЕРМ.0-У.2** - для работы с датчиками 0-5 мА; 0(4)-20 мА; 0-10 В; 0-50 мВ; 0-10 В постоянного тока (на базе **МИНИТЕРМ 300.01**);
- ♦ **МИНИТЕРМ.2-У.2** - для работы с одним или двумя термометрами сопротивления (на базе **МИНИТЕРМ 300.21**);
- ♦ **МИНИТЕРМ.3-У.2** - для работы с термопарами (на базе **МИНИТЕРМ 300.31**).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы регулирующие **МИНИТЕРМ-У.2** (в дальнейшем приборы) предназначены для автоматизации паровых и водогрейных котлов малой мощности (например, серии **ДЕ**), печей и сушильных камер, водо- и воздухоподогревателей, приточных вентиляционных установок, систем теплоснабжения, а также многих других процессов и установок.

Приборы **МИНИТЕРМ.0-У.2** полностью заменяют приборы **РС29.0** и выполнены на той же конструктивной базе.

Приборы рассчитаны на работу с датчиками унифицированных сигналов постоянного тока и напряжения, а также с потенциометрическими (реостатными) датчиками.

Условия эксплуатации приборов соответствуют ТУ на **МИНИТЕРМ 300.01** (Пр 3.222.060-03 ТУ), прилагаемому к настоящему техническому описанию. В дальнейшем ссылки на этот документ даны в квадратных скобках : [ТУ]

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Типы и количество подключаемых датчиков:

- ♦ до четырех датчиков 0-5 мА; 0(4)-20 мА; 0-50 мВ; 0-10 мВ постоянного тока;
- ♦ один реостатный датчик указателя положения исполнительного механизма (полное сопротивление датчика от 100 до 500 Ом).

Примечания.

1. Сигналы 0-50 мВ подаются на входы прибора непосредственно, сигналы 0-10 В; 0-5 мА; 0(4)-20 мА - через устройства соответственно **ВП10М**; **ВП05М**; **ВП20М**, входящих в комплект поставки.
2. Вместо датчиков постоянного тока могут подключаться до трех реостатных (потенциометрических) датчиков сопротивлением до 2,2 кОм.

3.2 Импульсный выход

по трехпроводной схеме ("больше" - "меньше") с гальванической изоляцией выходных цепей, коммутирующая способность до 220 В переменного тока частотой 50 (60) Гц, мощность нагрузки от 10 до 100 ВА.

3.3 Дискретные выходы

контактные дискретные выходы трех встроенных реле, каждое из которых имеет одну гальванически изолированную группу нормально разомкнутых контактов с коммутирующей способностью:

- ⇒ до 220В; 0,45А постоянного тока при активной нагрузке;
- ⇒ до 220В; 0,15А переменного тока 50-1000 Гц при активной нагрузке;
- ⇒ до 115В; 0,75А переменного тока 50-1000 Гц при индуктивной нагрузке, $\cos \varphi \geq 0,8$;
- ⇒ до 30В; 0,45А постоянного тока при индуктивной нагрузке, $\tau \leq 0,015\text{с}$.

3.4. Аналоговый выход: 0-5 мА постоянного тока на нагрузку до 2 кОм.

3.5. Питание: от сети переменного тока 220⁺²²₋₃₃ В, 50 (60) Гц.

3.6. Потребляемая мощность: не более 10 ВА.

3.7. Габаритные размеры: 60 x 160 x 325 мм.

3.8. Масса: не более 3,5 кг.

3.9. Точность установки задания, тип интерфейсной связи и резервного питания: соответствуют разделу 3 [ТО]

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

4.1. Конструкция и установка на щите

Конструктивно прибор (см. рис. 1) представляет собой шасси 2 с передней панелью 3, вставляемое в металлический корпус 1. На шасси установлены: регулятор **МИНИТЕРМ 300.01** (без корпуса), источник питания, усилитель мощности, узел указателя положения и три встроенных реле. Для подключения регулятора **МИНИТЕРМ 300.01** используется штепсельный разъем, что дает возможность его оперативной замены.

Внешние соединения подключаются к клеммнику 4, жестко закрепленному на корпусе и имеющему 30 клемм с винтовыми зажимами. Шасси подвижно относительно корпуса, при этом связь с клеммником обеспечивается плоским складывающимся жгутом.

На передней панели расположены: лицевая панель **МИНИТЕРМ 300.0** (см. п.4.1 [ТО]), стрелочный указатель положения исполнительного механизма (УП), кнопка с фиксацией переключателя "А" (автомат) - "Р" (ручное), две кнопки без фиксации для ручного управления ("Б" - больше, "М" - меньше), а также кнопка 5 замка, фиксирующего шасси относительно корпуса.

Для частичного извлечения шасси из корпуса без нарушения внешних соединений необходимо утопить кнопку 5 и потянуть шасси за переднюю панель на себя. При этом открывается доступ к потенциометрам 6 ("0", "100") для подстройки диапазона действия УП, а также к пружине узла крепления регулятора **МИНИТЕРМ 300.01** (на левой боковой стенке шасси). Для извлечения регулятора из шасси следует оттянуть пружину с помощью отвертки, другой отверткой через отверстие в шасси подвинуть регулятор, после чего извлечь его за рамку лицевой панели.

Монтаж прибора - щитовой утопленный, на вертикальной панели. Крепление прибора к щиту осуществляется с помощью рамы 7, которая надевается на корпус сзади и крепится к нему винтами 8.

4.2. Функциональная схема

Функциональная схема прибора показана на рис. 2.

Прибор воспринимает до четырех входных сигналов ХА, ХБ, ХВ, ХГ. Сигнал ХА является сигналом датчика, измеряющего регулируемый параметр. Сигналы ХБ, ХВ, ХГ могут использоваться в качестве корректирующих (если это необходимо). Кроме того к прибору могут быть подключены дискретные сигналы q1, q2 (контактные или бесконтактные ключи), а также реостатный датчик указателя положения исполнительного механизма (УП ИМ). Последний воздействует на стрелочный индикатор УП и на вход ХБ МИНИТЕРМ 300.01, что дает возможность отслеживать положение ИМ как по стрелочному индикатору, так и по цифровому дисплею (параметр h. - см. п. 4.2 [ТО]).

Импульсный выход Z1, Z2 МИНИТЕРМ 300.01 подключен ко входу усилителя мощности УМ через переключатель управления "А" (автомат) - "Р" (ручное). В положении "А" УМ управляется автоматически импульсным выходом Z1, Z2, в положении "Р" - вручную от кнопок "Б" (больше) - "М" (меньше). Усилитель мощности управляет исполнительным механизмом ИМ или каким-либо пусковым устройством (например, магнитным контактором - см. рис. 4), обеспечивая при этом гальваническое разделение цепей.

К дискретным выходам МИНИТЕРМ 300.01 Z0 ("отказ"), Z3 ("верхнее предельное отклонение"), Z4 ("нижнее предельное отклонение") подключены реле соответственно К1, К2, К3. Нормально разомкнутые контакты указанных реле выведены на клеммник прибора и используются в цепях сигнализации и блокировок.

Аналоговый выход У2 может быть использован для подключения внешнего регистратора регулируемого параметра (см. п. 6.7.2 [ТО]).

Использование интерфейсного входа-выхода см. пп. 1; 6.4 [ТО].

ПОРЯДОК РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Порядок работы оператора описан в разделе 5 [ТО]. Дополнительно оператор имеет возможность пользоваться аппаратной станцией управления, независимой от **МИНИТЕРМ 300.01**.

Для перехода к ручному управлению следует утопить кнопку "А" - "Р". После этого можно управлять исполнительным механизмом нажимая кнопки:

"М" - чтобы уменьшить регулируемый параметр,



"Б" - чтобы увеличить регулируемый параметр.

Степень своего воздействия на исполнительный механизм оператор контролирует по стрелочному индикатору "Σ", а также по цифровому дисплею, вызвав на него параметр **h**. (см. п. 5.2.4 [ТО]).

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАЛАДЧИКА

Порядок работы наладчика описан в разделе 6 [ТО]. Дополнительно необходимо настроить диапазон действия стрелочного индикатора УП ИМ ("Σ"). Для этого следует выдвинуть шасси прибора из корпуса (см. п. 4.1) и произвести следующие операции:

- ♦ при положении датчика УП ИМ, соответствующем полностью закрытому регулируемому органу, потенциометром "0" установить стрелку индикатора на деление "0%";
- ♦ при положении датчика УП ИМ, соответствующем полностью открытому регулируемому органу, потенциометром "100" установить стрелку индикатора на деление "100%".

Одновременно с этими операциями целесообразно настроить диапазон изменения параметра **h**. (см. п. 6.7 [ТО]).

7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Схема подключения внешних цепей к прибору показана на рис.2. Варианты подключения аналоговых и дискретных входных

сигналов приведены на рис.3, выходных цепей и цепей интерфейсной связи - на рис. 4. Все соединения выполняются медным проводом.




Соединение датчиков входных сигналов с регулятором производится отдельным жгутом или кабелем с сечением проводов **не менее $0,35 \text{ мм}^2$** . Сопротивление линии для сигналов напряжения **не должно превышать 150 Ом** . Линию связи для сигналов напряжения рекомендуется выполнять свитыми проводами и при наличии значительных помех поместить в металлический экран, заземленный вблизи датчика. Для повышения точности желательно, чтобы длина линий, соединяющих устройства ВП10М, ВП05М, ВП20М с прибором, не превышала **1 - 2 м**.

Линии подключения питания прибора, дискретных входных сигналов, датчика УП, цепей интерфейса выполняются проводом сечением **не менее $0,35 \text{ мм}^2$** . Линии интерфейсной связи и дискретных входных сигналов выполняются отдельными жгутами, свитыми проводами и при наличии помех экранируются. Длина линий интерфейса **не более 15 м**, а при использовании преобразователя ИЗОБ - **до 500 м**.

Линии контактов реле К1, К2, К3 в зависимости от коммутируемой нагрузки выполняются проводом сечением **$0,35-1,0 \text{ мм}^2$** .

Цепи подключения исполнительного механизма или магнитного контактора выполняются проводом сечением **не менее $1,0 \text{ мм}^2$** и должны быть защищены автоматом питания.

Рис.1. Габаритные и установочные размеры



Разметка отверстий под крепление




Рис. 2. Функциональная схема прибора МИНИТЕРМ.0 - У.2






Рис.3. Схемы подключения аналоговых и дискретных сигналов

а) Подключение унифицированных сигналов ко входу X_D




б) Подключение потенциометрического датчика ко входу X_D



$R_q, \text{кОм}$	$R, \text{кОм}$	Питание датчиков
$\leq 0,18$	0	от кл.14
$> 0,18$	$1,25R_q - 23,2$	(16)
$\leq 0,09$	0	от кл.18
$> 0,09$	$1,25R_q - 11,6$	

Примечание. Устанавливается резистор R с отклонением от рассчитанной величины не более, чем на +10%.

в) Подключение дискретных входных сигналов ко входам $q1, q2$



Примечания.

1. Подключение унифицированных сигналов и потенциометрического датчика ко входам X_B, X_E, X_G осуществляется аналогично, при этом вместо клеммы 22 используется клемма согласно таблице:


Вход	X_B	X_E	X_G
Номер клеммы	10	20	12

2. Неиспользуемые входы X_D, X_B, X_E, X_G соединяются перемычкой с клеммой 24.


3. Неиспользуемые входы $q1, q2$ оставляются свободными.

Рис.4. Варианты подключения выходных цепей и цепей интерфейсной связи


Подключение магнитного контактора
к выходам "больше" - "меньше"



Подключение цепей интерфейсной связи



Подключение цепей интерфейсной связи
к последовательному порту ЭВМ



Примечания:

1. Мощность каждой нагрузки Z_B, Z_M не более 100 ВА;
2. $R = 100 - 300 \text{ Ом}$; 1 Вт
 $C = 0,1 - 0,5 \text{ мкФ}$; $U_{\text{раб}} \geq 480 \text{ В}$