

Инструкция по  
эксплуатации и монтажу

Контрольная система клапанов  
Тип VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>

Provozní a montážní  
návod

Zkušební systém ventilů  
Typ VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>




Instrukcja obsługi i  
montażu

Układ kontroli zaworów  
typ VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>


Çalıştırma ve Montaj  
Talimatı

Valf deneme sistemleri  
Tip VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>


Положение при монтаже  
Poloha vestavění  
Położenie zabudowy  
Montaj pozisyonu



Макс. рабочее давление  
max. provozní tlak  
Maks. ciśnienie robocze  
Max. çalışma basıncı  
 $p_{\max.} = 40 \text{ mbar (4 kPa)}$




Температура окружающей среды  
Teplota okolí  
Temperatura otoczenia  
Ortam Sıcaklığı  
-10 °C... +60 °C




VDK 200 A S02  
согласно / podle / wg / göre  
DIN EN 1643:2001



Вид защиты / Krytí  
Rodzaj ochrony/ Koruma derecesi  
IP 40  
согласно / podle / wg / göre  
IEC 529 ( DIN 40 050 )



$U_n \sim(\text{AC}) 230 \text{ V } (-15 \%) \dots 240 \text{ V } (+6 \%) 50 \text{ Hz}$   
или / nebo / lub / veya  
~(AC) 120 V 60 Hz  
Продолжительность включения управления/  
Doba zapnutí řízení/czas włączenia sterowania/  
nin açık kalma süresi ED 100 %



только H<sub>2</sub>, водород  
pouze H<sub>2</sub> vodík  
Tylko H<sub>2</sub>, wodór  
sadece H<sub>2</sub>, hidrojen



#### Пункты для измерения давления

Odběry tlaku

Odprowadzenia ciśnieniowe

Basınç Muslukları

1

Соединение p<sub>e</sub>, p<sub>1</sub>  
G1/4 или резьбовое трубное  
соединение Ø 12 мм

Přípoj p<sub>e</sub>, p<sub>1</sub>  
G 1/4 nebo fitinkové šroubení  
Ø 12 mm

Przyłącze p<sub>e</sub>, p<sub>1</sub>  
G 1/4 lub złączka gwintowa rurowa  
Ø 12 mm

Bağlantı P<sub>e</sub>, P<sub>1</sub>  
G 1/4 veya rakor  
Ø 12 mm

2



Соединение p<sub>a</sub>, p<sub>2</sub>  
G1/4 или резьбовое трубное  
соединение Ø 12 мм

Přípoj p<sub>a</sub>, p<sub>2</sub>  
G 1/4 nebo fitinkové šroubení  
Ø 12 mm

Przyłącze p<sub>a</sub>, p<sub>2</sub>  
G 1/4 lub złączka gwintowa rurowa  
Ø 12 mm

Bağlantı P<sub>a</sub>, P<sub>2</sub>  
G 1/4 veya rakor  
Ø 12 mm

V1 V2



## Технические данные /Technická data/ Dane techniczne / Teknik Bilgiler

Контрольный объем Zkušební objem Objętość próby Test hacmi	$\leq 1 \text{ l}$ $V_{\text{kontro.}}/ zkuš/prób./test$	Время размыкания Doba uvolnění Czas zwolnienia Salma süresi	10 s $t_f$
Повышение давления посредством мотопомпы Zvýšení tlaku motorovým čerpadlem Wzrost ciśnienia przy pracy pompy na przedziale silnikiem Motorlu pompa kullanarak basınç yükseltme	35 – 40 mbar/мбар $\Delta p$	Время неисправности Doba poruchy Czas zakłócenia Ariza süresi	32 ± 3s
Входной предохранитель ( помещение эксплуатации ) Pojistka (ze strany odběratele) Bezpiecznik pierwotny (zapewnia użytkownik) Sigorta (müsteri temini)	10 A F (безынерционный) или 6,3 A T (инерционный) 10 A F nebo 6,3 A T 10 A szybki lub 6,3 A zwłoczny 10 A hızlı veya 6,3 A yavaş	Ток включения Spínací proud Prąd łączeniowy Temastaki akım	Выход из рабочего режима/ Provozní výstup/ wyjście robocze/ Çalışma çıktıları Зажим/Svorka /zacisk/ Terminal 13 max. 4 A
Предохранитель, встроенный в кофх, заменяемый V krytu vestavěná pojistka, vyměnitelná Bezpiecznik zabudowany w korpusie, wymieniemy Gövdeye entegre sigorta, değiştirilebilir	T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662)		Выход из аварийного режима/ Po- ruchový výstup / wyjście zakłócenia/ Hata çıktıları Зажим/Svorka /zacisk/ Terminal 14 max. 1 A
Предел чувствительности Hranice citlivosti Granica czułości Hassasiyet sınırı	$\leq 100 \text{ dm}^3/\text{h} \rightarrow H_2$ $V_L$	Макс. число контрольных циклов Max. počet zkusebních cyklů Maks. liczba cykłów prób Max. test devri sayısı	15 / h /л/час
		После более 3 выполненных один за другим циклов проверки необходимо подождать не менее 2 минут. Po více než 3 bezprostředně po sobě provedených zkusebních cyk- lech musí být dodržena minimálně 2minutová čekací doba. Po więcej niż 3 kolejno bez przerwy wykonanych cyklach prób należy odczekać przez co najmniej 2 minuty. Hemen peş peşe uygulanan test periyodundan sonra, en az 2 dakikalık bir bekleme süresi olmalıdır.	

### Области применения

**Клапаны согласно EN 161, класс А**  
 VDK200A S02 H<sub>2</sub> может применяться также для всех клапанов, у которых герметичность в направлении встречного потока конструктивно исключает негерметичность в направлении потока.  
 VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> подходит для всех клапанов DUNGS согласно EN 161, класс А.

### Oblasti použití

#### Ventily třídy A podle EN 161

VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> lze uplatnit také v kombinaci s ventily konstruovanými tak, že jejich hermetičnost ve směru proti proudu vylučuje výskyt netěsnosti ve směru po proudu.  
 VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> se hodí do všech ventilů typu DUNGS třídy A podle EN 161.

### Zastosowanie

Układ VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> jest przeznaczony do wszystkich zaworów DUNGS zgodnie z normą EN 161, klasa A.  
 Układ VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> może być stosowany także do wszystkich zaworów, w których ze względów konstrukcyjnych szczelność w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu wyklucza nieszczelność w kierunku przepływu.

### Kullanım alanları

**EN 161 A sınıfına göre subaplar**  
 VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> konstrüksiyon bakımından karşı akış yönünde akış yönü sızması mümkün olmayan bütün subaplarda kullanılabilir. VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> EN 161 A sınıfına göre tüm DUNGS-subapları için uygundur.



Заводская настройка  
чувствительности

$V_L \leq 100 \text{ l/h} \rightarrow H_2$



Nastavení citlivosti ze  
závodu

$V_L \leq 100 \text{ l/h} \rightarrow H_2$



Nastawienie fabryczne  
czułości

$V_L \leq 100 \text{ l/h} \rightarrow H_2$



Hassasiyet fabrika  
ayırı


$V_L \leq 100 \text{ l/h} \rightarrow H_2$

Не разрешается провести регулировку на месте эксплуатации!

Nastavování v místě montáže  
není přípustné!

Regulacja w miejscu używania  
jest niedopuszczalna!

Yerinde ayarlama yapılması  
yasaktır!



Макс. крутящие моменты/Трубопроводная арматура  
max. kroutící momenty / příslušenství systému  
Maks. momenty obrotowe/wyposażenie systemu  
max tork/Sistem aksesuarları

M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm




Использовать подходящий инструмент!  
 Použijte vhodný nástroj!  
 Użyć odpowiedniego narzędzia!  
 Uygun aletler kullanılmalıdır!

Затянуть винты крест-накрест!  
 Šrouby utahujte do kříže!  
 Dokręcać śruby na krzyż!  
 Vidaları çapraz olarak sıkılaştırın!

Узел запрещается использовать в качестве рычага.  
 Přístroj nesmí být používán jako páka.  
 Urządzenia nie używać w charakterze dźwigni.  
 Üniteyi kaldırıcı olarak kullanmayın.

DN	15
$M_{\text{max.}}$	105 [Nm] $t \leq 10 \text{ s}$
$T_{\text{max.}}$	50 [Nm] $t \leq 10 \text{ s}$



**Принцип действия**  
Узел VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> работает по принципу создания давления. Программный датчик срабатывает при запросе тепла. Контроль проводится в зависимости от работы горелки:

- Контроль перед пуском горелки в действие или
- Контроль во время процесса аэрации или
- Контроль после выключения горелки

Контроль VDK 200 S02 H<sub>2</sub> производится автоматически во время переключения с одного режима на другой.

**Funkce**  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> pracuje na principu vytvoření tlaku. Zadávací element programu začne pracovat při vyžadání tepla. Zkouška se provádí v závislosti na průběhu funkce hořáku:

- zkouška před startem hořáku
- zkouška během doby provětrání nebo
- zkouška po vypnutí hořáku

VDK 200 S02 H<sub>2</sub> se zkouší v průběhu sledu spínání sám.

**Działanie**  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> pracuje wykorzystując zasadę wzrostu ciśnienia. Czujnik uruchamiający program włącza się w przypadku wymagania ciepła. Kontrola odbywa się w zależności od przebiegu funkcji palnika:


- kontrola przed włączeniem palnika lub
- kontrola podczas napowietrzania wstępego lub
- kontrola po wyłączeniu palnika

VDK 200 S02 H<sub>2</sub> przeprowadza samokontrole podczas jednego cyklu przełączania.

**Fonksiyon**  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>, basınç oluşturma prensibine göre çalışır. Isı talebi olduğunda, program vericisi devreye girer. Test, brülör fonksiyonun akışına göre gerçekleşir:

- Brülörün çalışmaya başlamasından önce test veya
- Ön havalandırma süresi esnasında test veya
- Brülörün kapatılmasından sonra test

VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>, bir devreye girme evresinde kendini test eder.



**Время размыкания t<sub>f</sub>**  
Время, необходимое VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> для проведения полного рабочего цикла.  
Время размыкания VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> не зависит от контрольного объема и давления на входе.  
 $t_f / VDK 200 A S02 H2 \text{ ok. } 10 \text{ сек.}$

**Время контроля t<sub>p</sub>**  
Время нагнетания зависит от контрольного объема и давления на входе.

**Контрольный объем V<sub>контр.</sub>**  
Объем между V<sub>1</sub> на выходе и V<sub>2</sub> на входе и участков трубопроводов, находящихся между ними.  
 $V_{\text{контр.}} / VDK 200 A S02 H2 = 1 \text{ л}$

**Doba uvolnení t<sub>f</sub>**  
Doba, kterou VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> potřebuje, aby provedl kompletní pracovní cyklus. Doba uvolnění VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> je **nezávislá na zkušebním objemu a vstupním tlaku**:

$t_f / VDK 200 A S02 H2 \text{ provedení cca } 10 \text{ s}$

**Zkušební doba t<sub>p</sub>**  
Doba čerpání motorového čerpadla, závislá na **zkušebním objemu a vstupním tlaku**.

**Zkušební objem V<sub>zkuš</sub>**  
Objem mezi V1 výstupní stranou a V2 vstupní stranou a mezi nimi ležícími kusy trubky.

$V_{\text{zkuš max.}} / VDK 200 A S02 H2 = 1 \text{ l}$

**Czas zwolnienia t<sub>f</sub>**  
Czas wymagany przez VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> w celu wykonania pełnego cyklu roboczego. Czas zwolnienia VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> jest **niezależny od objętości próby i ciśnienia wlotowego**.

$t_f / wykonanie VDK 200 A S02 H2 \text{ ok. } 10 \text{ s}$

**Czas próby t<sub>P</sub>**  
Czas tłoczenia przez pompę napędzaną silnikiem, zależny od **objętości próby i ciśnienia wlotowego**.

**Objętość próby V<sub>prob.</sub>**  
Objętość pomiędzy V1 po stronie wylotu i V2 po stronie wlotu oraz leżącymi na tym odcinku kształtkami rurowymi.

$V_{\text{prob. max.}} / VDK 200 A S02 H2 = 1 \text{ l.}$

**Salma süresi t<sub>f</sub>**  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>'nın komple bir iş devrinin tamamlaması için gerekli süre. VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>'nın salma süresi test hacmi ve giriş basıncından bağımsızdır.

$t_f / VDK 200 A S02 H2 \text{ ca. } 10 \text{ s}$

**Test süresi t<sub>P</sub>**  
Motorlu pompanın pompalama süresi, test hacmi ve giriş basıncından bağımsız


**Test hacmi V<sub>test</sub>**  
V1 çıkış tarafı ve V2 giriş tarafı ve arası uzunluğu arasındaki hacim

$V_{\text{max.test}} / VDK 200 A S02 H2 = 1 \text{ l}$

### Схема программных операций Průběhové schéma programu Plan przebiegu programu Program Akış Şeması

Регулятор / Regulátor / Regulator / Kontrolör  
Motor čerpadla / Pompa napędzana silnikiem / Pompa motorem / Magnetyczny wentyl / Zawór elektromagnetyczny / Solenoid valf / Diferenční tlak / Przeżeknik różnicowy / Diferansiyel basınç sensörü / Signál uvolnění / Sygnal zwolnienia / Salma sınavı

Регулятор / Regulátor / Regulator / Kontrolör  
Motor čerpadla / Pompa napędzana silnikiem / Pompa motorem / Magnetyczny wentyl / Zawór elektromagnetyczny / Solenoid valf / Diferenční tlak / Przeżeknik różnicowy / Diferansiyel basınç sensörü / signál / Signál uvolnění / Sygnal zwolnienia / Salma sinyali / Poruchový signál / Sygnal zakłócenia / Arıza sinyali



## Выполнение программы

**Состояние покоя:** клапаны V<sub>1</sub> и V<sub>2</sub> закрыты.

### Подача давления:

Встроенный мотопомпа повышает давление газа на контролльном участке трубопровода прибл. на 35 - 40 мбар по отношению к давлению на входе клапана V1. Уже во время контроля (время нагнетания) встроенное дифференциальное реле давления проверяет герметичность контролльного участка трубопровода. Достигнув контролльного давления, мотопомпа выключается (истечение времени контроля).

Время деблокировки не зависит от контролльного объема и входного давления.

В случае герметичности контролльного участка, по истечении около 10 с, происходит деблокировка контакта с топочным автоматом. Если контролльный участок негерметичен или в течение времени контроля (не более 5 с) не достигается повышение давление на + 35 - 40 мбар, устройство VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> через 32 ± 3 с переключается на аварийный режим. Красная сигнальная лампа горит до тех пор, пока имеется деблокировка контакта регулятором (требование тепла).

**Клапан/клапаны негерметичны = красная сигнальная лампа/индикация**

1. Отключить установку
2. Проверить герметичность клапана V1 и/или клапана V2
3. При наличии негерметичности заменить клапан V1 и/или клапан V2.

**Внимание!** При устранении неисправностей всегда также соблюдать требования, специфические для конкретного случая применения и действующие в конкретной стране.

После кратковременного отказа электропитания во время проведения контроля или работы горелки автоматически производится повторный запуск.

Желтый индикатор рабочего состояния мигает до тех пор, пока не производи деблокировка контакта с топочным автоматом (разрешающий сигнал, зажим 13) или аварийное отключение (аварийный сигнал, зажим 14).

Начиная с даты поставки > август 2007 мигание отсутствует.

## Průběh programu

**Klidový stav:** ventil V1 a ventil V2 jsou zavřené.

**Vytvoření tlaku:** Interní motorové čerpadlo zvýší ve zkusebním úseku tlak o cca 35 - 40 mbar oproti tlaku příležajícímu na ventil V1 na vstupní straně.

Již během zkusební doby (doby čerpání) kontroluje vestavěný hlídací diferenční tlaku těsnost zkusebního úseku. Při dosažení zkusebního tlaku je motorové čerpadlo vypnuto (konec zkusební doby).

Doba uvolnění je závislá na zkusebním objemu a vstupním tlaku.

Je-li zkusební úsek těsný, proběhne po cca 10 s uvolnění kontaktu k automatické spalování – žlutá kontrolní žárovka se rozsvítí.

Je-li zkusební úsek netěsný nebo když nebylo během zkusební doby (max. 5 s) dosaženo zvýšení tlaku o + 35 - 40 mbar, přepne VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> po 32 ± 3 s na poruchu. Červená kontrolní žárovka poté svítí tak dlouho, pokud trvá uvolnění kontaktu regulátorem (vyžádání tepla).

**Netěsní ventil/ventily = červená kontrolka/indikace**

1. vypnout zařízení
2. přezkoušet těsnost ventilu V1 a/ nebo V2
3. v případě netěsnosti ventil 1 a/ nebo V2 vyměnit.

**Pozor!** Při odstraňování poruch je nutno vždy dodržovat také předpisy platné v zemi používání a vztahující se na daný způsob uplatnění.

**Po krátkodobém poklesu napětí během zkoušky nebo během provozu hořáku proběhne automaticky opětovný rozběh.**

Žlutý indikace provozu bliká až do uvolnění kontaktu u automatické spalování (uvolňovací signál, svorka 13) resp. vypnutí při poruše (poruchový signál, svorka 14).

**Od data dodání > srpen 2007 odpadá blikání.**

## Przebieg programu

**Stan spoczynkowy:** zawór V1 oraz zawór V2 są zamknięte.

**Wzrost ciśnienia:** wewnętrzna pompa silnikowa zwiększa ciśnienie gazu na odcinku kontrolnym o ok. 35 - 40 mbar w stosunku do ciśnienia czekającego na wejściu zaworu V1. Już w trakcie czasu kontrolnego (czas pompowania) wbudowany czujnik różnicy ciśnienia kontroluje szczelność odcinka kontrolnego. Po osiągnięciu ciśnienia kontrolnego pompa silnikowa wyłącza się (koniec czasu kontrolnego).

Czas zwolnienia jest niezależny od objętości kontrolnej i ciśnienia wejściowego.

Jeśli odcinek kontrolny jest szczelny, to po ok. 10 s następuje zwolnienie kontaktu do automatu spalania - żółta lampa sygnałowa świeci się.

Jeśli odcinek kontrolny jest nieszczelny lub w trakcie czasu kontrolnego (maks. 5s) nie osiągnięto wzrostu ciśnienia o + 35 - 40 bar, to VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> przełącza po 32 ± 3 s na zakłócenie. Czerwona lampa sygnałowa świeci wtedy dopóki istnieje zwolnienie kontaktu przez regulator (żądanie ciepła).

**Zawór/ zawory nieszczelne = czerwona lampa sygnalizacyjna/wskaźnik**

1. Wyłączyć urządzenie
2. Skontrolować szczelność zaworu V1 oraz/ lub zaworu V2
3. W razie niewielkich nieszczelności wymienić zawór V1 oraz/ lub zawór V2.

**Uwaga!** Podczas usuwania usterek zawsze przestrzegać wymagań właściwych dla użytkownika oraz danego kraju.

**Po krótkotrwałym zaniku napięcia podczas kontroli lub w czasie pracy palnika następuje samoczynne wznówienie.**

Żółty wskaźnik pracy migie aż do zwolnienia kontaktu na automatach spalania (sygnał zwolnienia, zacisk 13) wzgl. wyłączenia zakłócenio (sygnał zakłócenia, zacisk 14).

**Sevk tarihinden itibaren > Ağustos 2007 odpadá blikání.**

## Program akışı (sekansı)

**Boşta durumu:** V1 ve V2 valfleri kapalıdır.

**Basınç oluşturma:** Dahili motor pompası, test hattındaki gaz basıncını, ventil V1'de giriş tarafındaki basınçla nazaran yak. 35 - 40 mbar yükseltir. Daha test süresinde (pompalama süresi), takılı olan basınç farkı presostatı test hattının sızdırmazlığını denetler. Test basınçına ulaşılınca, motor pompası kapatılır (test süresinin sonu).

Serbest bırakma (izin) süresi, test hacmine ve giriş basınçına bağlı değildir.

Test hattının sızdırmaz olması durumunda, yaklaşık 10 saniye sonra ateşleme otomatına kontak izni gerçekleşir; sarı sinyal lambası yanar. Test hattı sızdırıysa veya test süresi esnasında (azm. 5 saniye) + 35 - 40 mbar değerinde basınç yükseltmeye ulaşılmazsa, VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> ünitesi 32 ± 3 saniye sonra arıza konumuna geçer. Kırmızı sinyal lambası bu durumda, regülatör tarafından kontakt izni mevcut olduğu sürece yanar (ısı talebi).

**Valf/Valfler sızdırıyor = kırmızı sinyal lambası/göstergesi**


1. Tesisi kapatın
2. Valf V1 ve/veya V2 sızdırmazlığını kontrol edin
3. Valf 1 ve/veya V2'de sizıntı olması durumunda değiştirin.

**Dikkat!** Parazitleri giderken daima uygulama ve ülkeye özgü gerekliliklere de riayet ediniz.



**Test esnasında veya brülör modu esnasında kısa erimli gerilim düşmesinden sonra, kendiliğinden tekrar çalışmaya başlama gerçekleşir.**

Sarı işletme lambası, ateşleme otomatına kontak izni (izin sinyali, terminal 13) mevcut olduğu sürece veya arızadan dolayı kapatmaya kadar (arıza sinyali, terminal 14) yanıp söner.

**Ağustos 2007 sevkイヤtından itibaren kalkacaktır.**



Состояние покоя  
Klidový stav  
Stan spoczynkowy  
Boşta durumu (rôlenti)



**Монтаж VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> на:  
MV.../3, MV.../5, ZR.../5**

1. Прервать подачу газа.
2. Прервать электропитание.
3. Удалить резьбовые пробки 1,2, рис. 1.
4. Произвести соединение посредством имеющегося комплекта соединительных трубопроводов 3, рис. 1 или соединительного провода, изготовленного из трубы Ø 12 мм и прикрутить винтами с резьбой G1/4. **Соединительные трубопроводы должны быть минимальной длины!**
5. Подключить электрическое соединение, см. стр. 6.
6. Завершив монтажные работы, провести проверку на герметичность и правильность функционирования.

**Montáž VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> na:  
MV .../3, MV .../5, ZR .../5**

1. Přerušit přívod plynu.
2. Přerušit přívod proudu.
3. Šrouby uzávěru 1, 2 odstranit, obrázek 1.
4. Provést spojení pomocí připojovací sady 3, obrázek 1.  
nebo  
zhotovit spojovací vedení z Ø 12 mm a šroubových spojů G 1/4.
- Krátká spojovací vedení!**
5. Provést elektrický připoj, viz strana 6.
6. Po ukončení prací provést zkoušku těsnosti a zkušební zkoušku.


**Montaż VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> na:  
MV .../3, MV .../5, ZR .../5**

1. Odciąć doprowadzanie gazu.
2. Odciąć doprowadzanie prądu.
3. Usunąć śruby zamkające 1, 2, rysunek 1.
4. Wykonać połączenie przy pomocy zestawu łączącego 3, rysunek 1,  
lub  
zamontować przewód łączący utworzony z przewodu Ø 12 mm i złączek gwintowych G 1/4.
- Przewód łączacy winien być krótki!**
5. Doprzewadzić połączenia elektryczne, patrz strona 6.
6. Po zakończeniu czynności roboczych skontrolować szczelność i działanie.

**VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>'yi MV .../3,  
MV .../5, ZR .../5'e takma**

1. Gaz ikmalini kesin.
2. Güç ikmalini kesin
3. Şekil 1'deki vidalı kör tapalar 1, 2'yi söküñ veya
4. Şekil 1'deki Bağlantı Seti 3'ü kullanarak bağlıñ yapıñ veya Bağlantı hattını **12 mm** çapında yapıñ, ve G 1/4 rakkorlar takın
- Bağlantı hatlarını kısa tutun.**
5. Elektrik bağlantılarını yapıñ, bakınız sf.6
6. İş tamamlanınca sızıntı ve fonksiyon testleri yapıñ.

1




2

**При монтаже следить,  
чтобы детали не  
вibrировали!**

**Dbát na montáž bez  
vibraci!**

**Zapewnić zabudowę  
gwarantującą  
wyeliminowanie drgań!**

**Teçhizatın titreşime meydān  
vermeyecek şekilde  
takılmasını sağlayın.**




**Демонтаж VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>**  
Замена кожуха

**Otevření VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>**  
Výměna krytu

**Otwieranie VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>**  
Wymiana klopaka

**VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>'nin  
Açılması Kapağın  
değiştirilmesi**



**Электрическое соединение  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>**

Отверстие для кабеля PG11.  
Соединение винтовыми зажимами.

**⚠️ Присоединять только к  
зажимам 1, 3, 13 и 14!** При  
несоблюдении указаний может  
быть нанесен физический и  
материальный ущерб.

**Внешний аварийный индикатор**  
К зажиму 14 может быть  
присоединен внешний  
аварийный индикатор.

**Elektrický přípoj  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>**

Kabelová průchodka PG 11.  
Připojení na šroubovací svorky.

**⚠️ Obsadit pouze svorky  
1, 3, 13 a 14!** Při  
nedodržení jsou možné  
následné škody na zdraví a  
věcné škody.

**Externí indikace poruchy**  
Na svorce 14 může být napojena  
externí indikace poruchy.

**Podłączenie elektryczne  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>**

Wlot kablowy PG11.  
Podłączenie do zacisków śrubowych.

**⚠️ Wykorzystać wyłącznie zaciski  
1, 3, 13 i 14!** Nie przestrzeganie  
tej wskazówki może być przyczyną  
szkód osobowych i rzeczowych.

**Zewnętrzny wskaźnik  
zakłócenia**

Do zacisku 14 można podłączyć  
zewnętrzny wskaźnik zakłócenia.



**Elektriksel Bağlantı  
VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>**

HGCT 11 kablo girişi Vida tipi  
terminallere bağlanı.

**⚠️ Yalnız 1,3,13 ve 14 no.lu  
terminalleri birleştirin. Bu  
ikaza uyulmazsa, insan yaralanması  
veya ekipman hasarı meydana  
gelebilir.**

**Harici hata göstergesi**

Terminal 14'e bir harici hata  
göstergesi bağlanabilir.






**Замена предохранителей**

**Výměna pojistek**

**Wymiana bezpiecznika**

**Sigortaların değiştirilmesi**



**Запасной предохранитель / Náhradní pojistka / Bezpiecznik zapasowy / Yardımcı sigorta**

<b>⚠️ Если на котле встроена заслонка для дымовых газов, то перед началом контроля она должна быть открыта.</b>	<b>⚠️ Jestliže je na kotli instalována klapka kouřových plynů musí být na začátku zkoušky otevřená.</b>	<b>⚠️ Jeśli na kotle jest zamontowana przepustnica gazów odlotowych należy ją otworzyć przed rozpoczęciem próby.</b>	<b>⚠️ Kazana bir egzos valfi takılmış ise, testin başlangıcında bu açık bırakılmalıdır.</b>
<b>⚠️ Для предотвращения сбоев в работе и герметичности рекомендуется применение электромагнитных клапанов согласно EN 161, класса A.</b>	<b>⚠️ Aby se předešlo funkčním problémům a problémům s těsností, doporučujeme nasazení magnetických ventilů podle EN 161 třída A.</b>	<b>⚠️ Aby zapobiec problemom związanym z funkcjonowaniem i szczelnością zalecamy wykorzystanie zaworów elektromagnetycznych wg EN 161 klasy A.</b>	<b>⚠️ Fonksiyon ve sızıntı sorunlarıyla karşılaşmamak için, EN 161 sınıf A'da belirtilen solenoid valflerin kullanılmasını tavsiye ederiz.</b>

#### Контроль правильности функционирования

Откручив запорный винт ( $p_2$ ) на клапане **во время контроля (время нагнетания)**, можно создать условия негерметичности.

#### Разблокировка

производится нажатием встроенной клавиши (**красной**) или путем прерывания на зажиме 3 напряжения на входе.

#### Применение VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> на клапанах фирмы DUNGS.

#### Определение контрольного объема $V_{\text{контр.}}$

1. Определить объем на выходе клапана V1. Для Rp 3/8 - Rp 2 см. таблицу.
  2. Определить объем на входе клапана V2. Для Rp 3/8 - Rp 2 см. таблицу.
  3. Определить объем трубопровода 3 между входным и выходным клапанами. Для Rp 3/8 - Rp 2 см. таблицу.
4.  $V_{\text{контр.}} = \frac{\text{Объем клапана 1} + \text{Объем промеж. трубопр.} + \text{Объем клапана 2}}{2}$

#### Kontrola funkce

Během zkušební doby (doba čerpání) simulovat netěsnost otevřením závěrného šroubu ( $p_2$ ) na ventilu.

#### Odstranění poruchy

Po stisknutí instalovaného tlačítka (červené) nebo externě přerušením vstupního napětí na svorce 3.

#### Použití VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> na jednotlivých ventilech DUNGS.

#### Stanovení zkušebního objemu $V_{\text{zkuš}}$

1. Stanovení objemu V1 výstupní strana. Pro Rp 3/8 - Rp 2 viz tabulka.
2. Stanovení objemu V2 vstupní strana. Pro Rp 3/8 - Rp 2 viz tabulka.
3. Stanovení objemu distanční trubky 3. Pro Rp 3/8 - Rp 2 viz tabulka.
4.  $V_{\text{zkuš}} = \frac{\text{Objem}_{\text{ventil 1}} + \text{Objem}_{\text{distanční trubka}} + \text{Objem}_{\text{ventil 2}}}{2}$

#### Kontrola działania

Wprowadzić symulowaną nieszczelność przez otwarcie śrubu zamykającej ( $p_2$ ) na zaworze **w przebiegu czasu próby (czas tloczenia pompy)**.

#### Usunięcie zakłócenia

Przez naciśnięcie wbudowanego przycisku (**czerwona barwa**) lub zewnętrznie przez odcięcie napięcia wejściowego na zacisku 3.

#### Wykorzystanie VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> na zaworach pojedynczych DUNGS.

#### Wyznaczanie objętości próby $V_{\text{prob.}}$

1. Wyznaczyć objętość zaworu V1 po stronie wylotowej.  
Dla Rp 3/8 - Rp 2 patrz tabela.
2. Wyznaczyć objętość zaworu V2 po stronie wlotowej.  
Dla Rp 3/8 - Rp 2 patrz tabela.
3. Wyznaczyć objętość pośredniej kształtki rurowej 3.  
Dla Rp 3/8 - Rp 2 patrz tabela.
4.  $V_{\text{prob.}} = \frac{\text{objętość}_{\text{zaworu 1}} + \text{objętość}_{\text{kształtka pośr.}} + \text{objętość}_{\text{zaworu 2}}}{2}$

#### Fonksiyonel test

Test süresi (pompalama süresi) esnasında valf üzerinde bir kör tapayı açarak (p2) sızıntı simüle edin.

#### Hata giderme

Entegre düğmeye basın veya Terminal 3'e giriş voltajını harici olarak kesin.

#### VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>'nın DUNGS tek valflerinde kullanılması.

#### Kontrol hacminin tespiti $V_{\text{kontrol}}$


1. Çıkı kısmındaki V1 hacminin Belirlenmesi Rp 3/8 - Rp 2 için bk tablo
2. Giri kısmındaki V2 hacminin belirlenmesi Rp 3/8 - Rp 2 için bkz. tablo.
3. Ara boru parçasının hacminin belirlenmesi Rp 3/8 - Rp 2 için bk tablo
4.  $V_{\text{kontrol}} = \frac{\text{Hacim}_{\text{Vana 1}} + \text{Hacim}_{\text{Ara boru parçası}} + \text{Hacim}_{\text{Vana 2}}}{2}$

#### Определение контрольного объема $V_{\text{контр.}}$

##### Stanovení zkušebního objemu $V_{\text{zkuš}}$

##### Wyznaczanie objętości próby $V_{\text{prob.}}$

Test hacmini  $V_{\text{test}}$  belirlemek



**A** Программный датчик  
Zadávací element programu  
Programator  
Programlayıcı



**1** Соединение  
Přípoj  
Przyłącze  
Bağlantı

**2** Объем V1/ Objem V1  
Objetość V1/ Hacim V1  
на выходе клапана  
výstupní strana  
strona wylotowa  
çıkış

**3** Объем V2/ Objem V2  
Objetość V2/ Hacim V2  
на входе клапана  
vstupní strana  
strona wlotowa  
giriş

**3** Объем / Objem  
Objetość / Hacim  
трубопровода между клапанами  
distanční trubka  
Objetość kształtki pośredniej V1 - V2  
Ara boru parçası  
V1 - V2

<b>Rp / DN</b>	<b>Объем клапанов [l]</b> V <sub>1</sub> <sub>вых.</sub> + V <sub>2</sub> <sub>вх.</sub> + <b>Objem ventilů [l]</b> V <sub>1</sub> <sub>výstupní strana</sub> + V <sub>2</sub> <sub>vstupní strana</sub> <b>Objętość zaworu [l]</b> V <sub>1</sub> <sub>strona wylotowa</sub> + V <sub>2</sub> <sub>strona wlotowa</sub> <b>Valf Hacmi [l]</b> V <sub>1</sub> <sub>çıkış</sub> + V <sub>2</sub> <sub>giriş</sub>	<b>Контрольный объем [l] = V<sub>1</sub><sub>вых.</sub> + V<sub>2</sub><sub>вх.</sub> + Трубопровод</b> Длина трубопровода между клапанами L [м] <b>Zkušební objem [l] = objem V<sub>1</sub><sub>výstupní strana</sub> + V<sub>2</sub><sub>vstupní strana</sub> + potrubí</b> Délka trubky mezi jednotlivými ventily L [m] <b>Objętość próby [l] = objętość V<sub>1</sub><sub>strona wylotowa</sub> + V<sub>2</sub><sub>strona wlotowa</sub> + przewód rurowy</b> Długość rury między dwoma zaworami L [m] <b>Test hacmi [l] = Hacim V<sub>1</sub><sub>çıkış</sub> + V<sub>2</sub><sub>giriş</sub> + boruhattı</b> Tek valfler arasında boru uzunluğu L[m]	0,5 m      1,0 m      1,5 m      2,0 m
<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Rp 3/8	0,01 l	0,06 l	0,11 l
Rp 1/2	0,07 l	0,17 l	0,27 l
Rp 3/4 (DN 20)	0,12 l	0,27 l	0,42 l
Rp 1 (DN 25)	0,20 l	0,45 l	0,70 l
Rp 1 1/2	0,50 l	1,10 l	1,70 l
Rp 2	0,90 l	1,90 l	



**Запасные части/Оснастка**  
Náhradní díly /příslušenství  
Części zamienne/osprzęt  
Yedek parça / Aksesuar

**Заказной №**  
Objednávací číslo  
Nr zamów.  
Sipariş Numarası

**Трубопроводное  
соединение, в комплекте**  
Připojovací sada  
Zestaw łączacy  
Montaj seti  
Rp 11/2 - Rp 2 / DN 40 - DN 50      231 776  
DN 65 - DN 150      231 777

**Вставка предохранителя узла (5 x)**  
Sada pojistek pro přístroj (5 x)  
Wkładka bezpiecznika aparatuowego (5 x)  
Sigorta bağlanlı teçhizatı (5 x)  
T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III)  
D 5 x 20      231 780

**Запасной кожух VDK 200 A H<sub>2</sub>**  
Náhradní kryt VDK 200 A H<sub>2</sub>  
Kołpak wymienny VDK 200 A H<sub>2</sub>  
**VDK 200 A H<sub>2</sub> yedek kapağı**  
230 V / 50 Hz      по запросу/na dotaz  
120 V / 60 Hz      na zapytanie/istek üzerine




Проводить работы на VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> разрешается только квалифицированному персоналу.

Práce na VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> směří být prováděny pouze odborným personálem.

Prace w obrębie VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców.

VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> ünitesinde yapılması gereken işlemler sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.




Предохраняйте поверхности фланцев от повреждений. Винты вкручивайте крестообразно. Производите сборку, не создавая внутренних напряжений.

Chrání přírubové plochy. Šrouby utahovat křížem. Dbát na montáž bez mechanického prnutí!

Chronić powierzchnie kołnierzy. Śruby dokręcać na krzyż. Zapewnić montaż bez naprężen mechanicznych.

Flanş yüzeylerini koruyunuz. Cıvataları karşılıklı (çapraz) olarak sıkınız. Montaj esnasında mekanik gerilme olmasına dikkat ediniz.




Не допускается прямой контакт между VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> и кирпичными, бетонными стенами, полом.

Přímý kontakt mezi VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> a tvrdhoucím zdivem, betonovými stěnami, podlahou není přípustný.

Bezpośredni kontakt VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> z murami, ścianami betonowymi i podłożem jest niedopuszczalny.

VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> ünitesi ile sertleşmiş (kurumuş) duvar, beton duvarlar ve zemin arasında doğrudan temas olması yasaktır.




После проведения разборки или изменения конструкции уплотнители следует заменять новыми.

Po demontáži/přestavbě dílů používat zásadně nová těsnění.

Po demontażu części i dokonaniu zmian montażowych należy z zasady wykorzystać nowe uszczelki.

Parça değiştirirken / söküp takarken genel olarak yeni contalar kullanınız.



При проведении проверки трубопровода на герметичность шаровой кран перед арматурой следует закрутить.

Zkouška těsnosti potrubí: kulový kohout před armaturami zavřít.

Kontrola szczelności rurociągu: zamknąć zawór kulowy leżący przed armaturami.

Boru hatlarının sızdırmazlığının kontrolü: Armatürlerden önceki yuvarlak (küresel) vanayı kapatınız.




Safety  
first  
**O.K.**

После завершения работ на VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> провести проверку на герметичность и правильность функционирования.

Po ukončení prací na VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>: provést zkoušku těsnosti a funkční zkoušku.

Po zakończeniu prac w obrębie VDK 200 A S02 H<sub>2</sub>: należy przeprowadzić kontrolę szczelności i działania.

VDK 200 A S02 H<sub>2</sub> ünitesindeki çalışmalarдан sonra: Sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapınız.



Запрещается проведение работ, если блок находится под газовым давлением или напряжением. Избегайте открытого огня. Соблюдайте инструкции государственных ведомств.

Nikdy neprovádět práce tehdy, když je zařízení pod tlakem plynu nebo pod napětím. Nepřibližovat se s otevřeným ohněm. Dodržovat místní předpisy.

Nigdy nie podejmować czynności roboczych przy utrzymaniu ciśnienia gazu lub przy doprowadzeniu napięcia. Unikać otwartych źródeł ognia. Przestrzegać przepisów bhp.

Gaz basinci veya elektrik gerilimi mevcutken katıyen sisteme herhangi bir çalışma (bakım / onarım / değiştirme vs.) yapmayın. Açık ateş bulundurmayınız. Kanunu yönetmeliklere uyunuz.



При несоблюдении указаний может быть нанесен физический или материальный ущерб.

Při nedodržování pokynů jsou možné následné škody na zdraví nebo věcné škody.

Nie przestrzeganie wskazówek postępowania może być przyczyną szkód osobowych i rzeczowych.

Verilen bilgi ve talimatlara uyulmazsa, can ve mal kaybı veya hasar söz konusudur.



Соблюдайте значение пускового тока двигателя!

Dbát rozběhového proudu motoru!

Przestrzegać prądu rozruchowego silnika!

Motorun başlatma akımını kontrol edin.




Обязательно соблюдайте инструкции по обращению с водородом!

Bezpodmínečně dodržovat předpisy pro zacházení s vodíkem.

Należy koniecznie przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z wodorem!

Hidrojen ile çalışılması ile ilgili kurallara kesinlikle dikkat ediniz.



Все установки и параметры настройки осуществляются только в соответствии с руководством по эксплуатации производителя котла / горелки.

Všechné hodnoty a parametry musí být nastaveny v souladu s provozní příručkou vydanou výrobcem kotle/hořáku.

Wszystkie ustawienia i wartości nastawcze należy realizować zgodnie z instrukcją obsługi producenta kotła / palnika.

Tüm ayarları ve ayar parametrelerini kazan/fırın imalatçısının işletme kılavuzu ile uyumlu olarak yapınız.



Руководство для сосудов под давлением (PED) и Директива по энергетической эффективности зданий (EPBD) требуют регулярной проверки отопительных установок для долгосрочного обеспечения высоких срока службы и, тем самым, самого низкого загрязнения окружающей среды. Существует необходимость заменить существенные с точки зрения безопасности компоненты после достижения их срока службы. Эта рекомендация относится только к отопительным установкам, не к процессам термообработки. DUNGS рекомендует провести замену согласно следующей таблице:

Směrnice o tlakových zařízeních (PED) a směrnice o celkové energetické efektivnosti budov (EPBD) vyžadují pravidelnou kontrolu **topných systémů** pro dlouhodobé zajištění účinnosti a tím co nejmenšího zatížení životního prostředí. **Komponenty relevantní z hlediska bezpečnosti** je nutné po uplynutí jejich délky životnosti vyměnit. Toto doporučení platí pro topné systémy a nikoli pro aplikace tepelných procesů. Firma DUNGS doporučuje výměnu podle následující tabulky:

Dyrektiva dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) i dyrektywa dotycząca sprawności energetycznej budynków (EPBD) wymagają przeprowadzania regularnej kontroli instalacji grzewczej w celu długotrwałego zagwarantowania wysokich stopni sprawności i jak najmniejszego obciążenia środowiska. Po osiągnięciu okresu użytkowania elementów istotnych ze względu na bezpieczeństwo należy je wymienić. Zalecenie to dotyczy tylko instalacji grzewczych, a nie zastosowania w procesach termicznych. DUNGS zaleca wymianę zgodnie z następującą tabelą:

Basınçlı cihaz yönetmeliği (PED) ve binaların toplam enerji verimliliği ile ilgili yönetmelik (EPBD), kalorifer tesislerinin uzun süre yüksek randımanla çalışmasının ve çevreye mümkün olduğu kadar az zarar vermesinin sağlanması için muntazam aralıklarla denetlenmesini gereklidir. Güvenlik açısından önemli parçaların, öngörülmüş azami kullanma süreleri sona erince değiştirilmesi gereklidir. Bu önerisi sadece kalorifer tesisleri için geçerlidir, termoproses uygulamaları için değil. DUNGS, aşağıdaki tabloya göre değiştirme işlemi yapılmasını önerir:

Существенный с точки зрения безопасности компонент Komponenta relevantní z hlediska bezpečnosti Elementy istotne dla bezpieczeństwa Güvenlik açısından önemli parçalar	СРОК СЛУЖБЫ DUNGS рекомендует замену после: <b>ŽIVOTNOST</b> Firma DUNGS doporučuje výměnu po: <b>OKRES UŽYTOWANIA</b> DUNGS zaleca wymianę po: <b>KULLANIM SÜRESİ</b> DUNGS değiştirmeyi aşağıdaki hususlar uyarınca önermektedir:	Циклы переключения Spínací cykly Cykle przełączania Devreleme sikliği
Контрольная система клапана / Kontrolní systémy ventilů Układy kontroli zaworów / Valf kontrol sistemleri	<b>10 лет/let/lat/yıl</b>	250.000
Реле давления / Hlídáče tlaku / Presostat / Basınç kontrol cihazı	<b>10 лет/let/lat/yıl</b>	N/A
Регулятор режима горения с реле контроля горения Manager topeniště s hlídáčem plamene Ukt. zarządzania spalaniem z detektorem zaniku płomienia Alev denetleyicili ateşleme yöneticisi	<b>10 лет/let/lat/yıl</b>	250.000
Ультрафиолетовое реле контроля горения UV snímač plamene Czujnik płomienia UV UV alev sensörü	<b>10.000 h</b> Часы работы / Provozní hodiny Godziny pracy / İşletim saatleri	
Регулирующие приборы давления газа / Regulátory tlaku plynu Zawór gazowy z układem kontroli zaworu / Gaz basinci ayar cihazları	<b>15 лет/let/ans/yıl</b>	N/A
Фазовый клапан с контрольной системой клапана / Plynový ventil s kontrolním systémem ventilu Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne / Valf kontrol sistemli gaz valfi	при обнаружении неисправности / po zjištěné závadě po rozpoznaniu usterki / Tanınan hatalar uyarınca	
Фазовый клапан без контрольной системы клапана* / Plynový ventil bez kontrolního systému ventilu* Zawór gazowy bez układu kontroli zaworu* / Valf kontrol sistemi olmadan gaz valfi*	<b>10 лет/let/lat/yıl</b>	250.000
Мин. реле давления газа / Hlídáč min. tlaku plynu Czujnik min. ciśnienia gazu / Min. gaz basınç anahtarı	<b>10 лет/let/lat/yıl</b>	N/A
Предохранительный клапан для регулирования сброса газа в атмосферу / Pojistný výpustný ventil / Upustowy zawór bezpieczeństwa / Güvenlik için tahliye valfi	<b>10 лет/let/lat/yıl</b>	N/A
Объединенные системы газ-воздух / Sdružené systémy plyn - vzduch Ukt. regulacji stosunku gaz/powietrze / Gaz-hava bağlantı sistemleri	<b>10 лет/let/lat/yıl</b>	N/A
* Газовая фамилия I, II, III / Skupiny plynů I, II a III Rodzaje gazu I, II i III / Gaz sınıfı I, II, III	N/A нельзя использовать / nelze použít brak możliwości zastosowania / kullanılamaz	

Возможны изменения, которые способствуют техническому прогрессу / Změny sloužící technickému pokroku vyhrazeny  
Право do zmian wynikających z postępu technicznego zastrzeżone. / Teknik gelişime ve geliştirme açısından yararlı olabilecek değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Администрация и  
производство  
Administrace a provoz  
Adres zarządu i zakładu  
İdare ve işletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG  
Siemensstraße 6-10  
D-73660 Urbach, Germany  
Telefon +49 (0)7181-804-0  
Telefax +49 (0)7181-804-166

Почтовый адрес  
Korespondenční adresa  
Adres korespondencyjny  
Yazışma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG  
Postfach 12 29  
D-73602 Schorndorf, Germany  
e-mail [info@dungs.com](mailto:info@dungs.com)  
Internet [www.dungs.com](http://www.dungs.com)